



Padotuskorko ei toteudu



SV-padotuskorko ei toteudu



Kuvassa osoitettu kiinteistöjen omistuksessa olevia rumpuja. Siltä osin kun niitä joudutaan rikkomaan, on ne korjattava entiselleen.

Tunnus	A	Muutos	Korkeusjärjestelmän N43 ->N2000	VKu 22.3.19	MPa
				Päiväys ja suunnittelija	Päiväys ja tarkastaja
Rakennuskohte	Nyyrikin alue KULLERVONKATU Katu- ja vesihuoltosuunnitelma (gk27,N2000)			Teknisen johtajan hyväksyminen Vahv. Vesa-Jukka Vornanen 22.8.2019 95\$	Juokseva no Mittakaava 1:500
Suunnittelijan yhteystiedot	Kotkan kaupunki Tekniset palvelut Kustaankatu 2, PL 114 48101 Kotka (05) 2341			Korvaa piirustuksen katukonfaisia suunnitelmia, ks. piirustukset Korvattu piirustuksella	Piirustuksen tunnus KV7-285.2
Pvm, suunnittelija 22.3.2019 VKU	Pvm, tarkastaja 15.8.2019 MPa	Pvm, hyväksyjä	Pvm, hyväksyjä	Suunnitteluala	Tiedosto