


 Padotuskorko ei toteudu.

 Sv-padotuskorko ei toteudu.

Kuvassa osoitettu kiinteistöjen omistuksessa olevia rumpuja. Siltä osin kun niitä joudutaan rikkomaan, on ne korjattava entiselleen.

Tunnus	A	Muutos	Korkeusjärjestelmän N43 ->N2000	VKu 22.3.19	MPa
				Päiväys ja suunnittelija	Päiväys ja tarkastaja
Rakennuskohde	Nyyrikin alue NYRIKINKATU Katu- ja vesihuoltosuunnitelma (gk27,N2000)			Teknisen johtajan hyväksyminen Vahv. Vesa-Jukka Vornanen 22.8.2019 955	Juokseva no Mittakaava 1:500
Suunnittelijan yhteystiedot	Kotkan kaupunki Tekniset palvelut Kustaankatu 2, PL 114 48101 Kotka (05) 2341			Korvaa piirustuksen katukonfaisia suunnitelmia, ks. piirileikkaukset Korvattu piirustuksella	Piirustuksen tunnus KV7-285.3
Pvm, suunnittelija 22.3.2019 VKu	Pvm, tarkastaja 15.8.2019 MPa	Pvm, hyväksyjä	Pvm, hyväksyjä	Suunnittelualue	Tiedosto